

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成 8年4月	KC-CYM50V1	その他	CYM50V1-3002022	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
554,357km	360PS/265KW	M/T 7速	エア－	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	ブレあり	エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	シリンダヘッド、 クランクシール（フロント、リヤ）	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
		リヤ側	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
水漏れ	◎		坂道発進装置	◎		▼		
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎				
排気	◎		オーディオ	○	操作不良	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
ターボ	○	オイルにじみ	電格ミラー	◎		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
▼			タコグラフ	◎	アナログ メーター—体型	ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 250L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/		異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項





記録簿 有（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	5			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
5	5	5	6	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
2	2	3	3	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
スペア		3	—	スペア		295/80R22.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----