

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日産	平成28年9月	TRG-FEA5W	平ボディ	FEA5W-550019
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
117,595km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長：4,354 mm 幅：1,784 mm 高：377 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／	木材、鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項
記録簿 有 (H28/12～R2/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	4			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
5	5	5	5	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		205/75R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	5AE1 1252R 「0211」	平成28年9月
【備考】 床後方500mm鉄板張り、リアアオリ内側鉄板張り、前立補強アングル有り、セイコーラック、左右アオリ外側フック3対、床後方反りホルト付近割れ、			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ