

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年6月	2DG-FW1AHG	冷凍ウィング	FW1AH+119289-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
157,507km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,400 mm 幅:2,360 mm 高:2,510 mm 門高:2,410 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	○	不動			
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	/				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	◎	リヤエアサス			
クラッチ	◎		パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L			
リターダ	◎	永久磁石式						
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	アルミ キーストン	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	◎				





特記事項 エンジンキー3本、ドアロックリモコン1ヶ、ポデーキー2本

記録簿 有 (R3/10~R6/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	10		<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
	6	5		<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
6	7	7	6	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
4	4	1	1	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スベア				スベア			
		13	—		<u>245/70R19.5</u>		—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA3230 「B210363」	令和 3年5月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯2列、エアリブ、キーストン、ジョロダー4列、水抜き穴前後4ヶ、ステンレス観音扉、断熱厚さリ+50mmサイド50mm、左側樹脂工具箱、ステンレスフェンダー、アルミサイドバンパー、庫内キズ汚れ有り			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU85S-CN 「198900048BL」	令和 3年
【備考】-30℃設定(1時間運転23.3℃→-5.8℃確認)、アワーメーター1135h			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------