

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年6月	2DG-FR1AHG	冷凍ウィング	FR1AH-108027-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
422,126km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,400 mm 幅:2,340 mm 高:2,360 mm 門高:2,270 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルエレメント合わせ面
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミキーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	◎	L E D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ブリーザー、 キャリア取付面
デフロック	/	





特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー1本(固着)、ドアキー1本。エアドライヤーキャッチタンクオイル漏れ、左側前から3番目電球切れ、右前方付近エア漏れ、左前車高灯レンズ割れ

記録簿 有 (R4/6~R5/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
6	5	7	5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
6	6	6	5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア			
	12	—			275/80R22.5	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA3228 「B210306」	令和 3年5月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯左右1列、水抜き穴4箇所、ジョロダーレール4列、パレティナガイド、左後方パレティナガイド曲り箇所有り			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU85SB 「198900058BL」	令和 3年
【備考】-30℃設定（1H後11.6℃→-9.0℃）、冷凍機ディスプレイメンテナンス表示点灯			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------