

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成18年2月	PB-XZU433M	クレーン付平	XZU433-1000120
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
569,540km	180PS/132KW	M/T 6速	パキューム	長：4,905 mm 幅：2,078 mm 高：375 mm 門高：1,014 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ：(運転席)	○	レギュレーターガタ、異音
水漏れ	◎		パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎	

ミッション			電装関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	／	
ギア抜け	◎		タコグラフ	／	
クラッチ	◎				
異音	◎				
オイル漏れ	◎				
リターダ	／				

特記事項 室内汚れ





記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
7	7		
—	—		
5	6	3	5
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア		—	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成品		平成18年2月
【備考】アオリ内側板割れ有り			
クレーン	ユニック	URV294	平成18年2月
【備考】3段			
垂直ゲート	新明和工業		
【備考】型式不明、ゲートロック右欠損			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ