

車検チェックシート

記入日: R. 2 11/16 記入者 立石典

搬入日: R. 2 10/31 搬入者 立石典

車両情報									
車名	年式	排ガス	車体番号				形状		
日野	H9.10	KC	RU4FSC-40251				大型バス		
走行	馬力	シフト			ペダル数	エンジン型式	燃料(種類)		
130211 km	430 ps/kw	M/T · A/T · セミA/T 6速			3	F21C	軽油		
キャブ幅		ベッド		キャブ形状		電圧			
標準	ワイド	設定なし	あり	なし	ハイ	ロー	24V	12V	
ブレーキ		ボディ内寸							
エア · バキューム		長: m	幅: m	高: m	門高: m				

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理(不具合あり) ×: 点検不可 /: 装備なし

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ヘッドにしみ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド		
坂道発進装置		
異常ランプ		B-ADJUST - SPG-B 72P5K
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	○	作動せず

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ドアハタリ
ヘッドライト	◎	
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
キャブ開閉	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	/	
ギア抜け	/	
クラッチ	◎	
異音	/	
オイル漏れ		
リターダ		

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	/	
スプリング	/	
エアサス		
ペラシャフト	/	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	/	
オイル漏れ	◎	
デフロック		

記事項

本社へ報告済み

済 · 未

本社担当者

ブレーキホースオイル漏れ(ブレーキ効かす)

《走行状態》自走可 構内のみ自走可 自走不可(理由)

タイヤ残量

単位: mm

タイヤサイズ

タイヤ商品化 可 or 不可

12 13

12 7 11 12

スペア

12R 22.5
(7113)


12R 22.5
(7113)

総務確認印	常務確認印	フロント確認印
	常務 2.11.16 大津	部品課 8.2.11.16 加賀谷




上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
バス	富士車体工業	型式 製造番号 RUFSCD-7 711801	H9-9	
その他				
57人乗り 貫通トランク 自動スイング扉 モケットリクライニングシート ボトリクーラー付				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア可) ・ 不可)

検



割れ



サビ