

# 車輛チェックシート

記入日: R. 11/12 記入者 入部 搬入日: R. 10/29 搬入者 立百典

| 車両情報       |       |                                             |             |           |            |        |        |     |  |
|------------|-------|---------------------------------------------|-------------|-----------|------------|--------|--------|-----|--|
| 車名         | 年式    | 排ガス                                         | 車体番号        |           |            |        | 形状     |     |  |
| 日産         |       | QKG                                         | CG52A-10004 |           |            |        | 平      |     |  |
| 走行         | 馬力    | シフト                                         |             |           | ペダル数       | エンジン型式 | 燃料(種類) |     |  |
| km         | ps/kw | M/T                                         | A/T         | セミA/T     | 速          | 2      | GH11   | 軽油  |  |
| キャブ幅       |       | ベッド                                         |             |           | キャブ形状      |        | 電圧     |     |  |
| 標準         | ワイド   | 設定なし                                        | あり          | なし        | ハイ         | ロー     | 24V    | 12V |  |
| ブレーキ       |       | ボディ内寸 <small>あり高</small> <small>あり高</small> |             |           |            |        |        |     |  |
| エア - バキューム |       | 長: 9.482m                                   | 幅: 2.450m   | 高: 0.589m | 門高: 0.502m |        |        |     |  |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 (不具合あり) ×: 点検不可 /: 装備なし

## エンジン

| 点検項目  | 結果 | 状態       |
|-------|----|----------|
| 異音    |    | エンジン始動不可 |
| オイル漏れ |    | キャブ上がらない |
| 漏れ    |    |          |
| 燃料漏れ  |    |          |
| 排気    |    |          |
| 排圧    |    |          |
| マフラー  |    |          |
| ターボ   |    |          |

## 電装関係

| 点検項目    | 結果 | 状態 |
|---------|----|----|
| エアコン    |    |    |
| スターター   |    |    |
| オルタネーター |    |    |
| パワーウィンド |    |    |
| 坂道発進装置  |    |    |
| 異常ランプ   |    |    |
| オーディオ   |    |    |
| バックカメラ  |    |    |
| 電格ミラー   |    |    |

## キャビン

| 点検項目   | 結果 | 状態 |
|--------|----|----|
| 雨漏り    |    |    |
| シート    |    |    |
| ヘッドライト |    |    |
| ウinker |    |    |
| ワイパー   |    |    |
| ミラー    |    |    |
| キャブ開閉  |    |    |

## ミッション

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| ギア鳴き  |    |    |
| ギア抜け  |    |    |
| クラッチ  |    |    |
| 異音    |    |    |
| オイル漏れ |    |    |
| フーダ   |    |    |

## 走行関係

| 点検項目    | 結果 | 状態   |
|---------|----|------|
| ハンドルBOX |    |      |
| スプリング   |    | F 大破 |
| エアサス    |    |      |
| ペラシャフト  | ○  |      |

## デフ

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    |    |    |
| オイル漏れ | ○  |    |
| デフロック |    |    |

特記事項 事故車両 本社へ報告済み 済 ・ 未 本社担当者

《走行状態》 自走可 構内のみ自走可 自走不可 (理由)

## タイヤ残量

事故キレリ

単位: mm

12 12

11 12

6 6 7 11

9 9 11 10 段減り

スベア

## タイヤサイズ

タイヤ商品化 可 or 不可

265/70R19.5 ←

265/70R19.5 ←

265/70R19.5 ←

265/70R19.5 ←

|       |            |                  |
|-------|------------|------------------|
| 総務確認印 | 常務確認印      | フロント確認印          |
|       | 2.11.13 大津 | 部品課 02.11.12 加賀谷 |

| 上物仕様            |        |    |    |    |
|-----------------|--------|----|----|----|
| 上物名             | メーカー   | 型式 | 年式 | 備考 |
| アルミ平            | 浜名ワークス |    |    |    |
|                 |        |    |    |    |
|                 |        |    |    |    |
| その他             |        |    |    |    |
| 横、後 アルミ<br>床板張り |        |    |    |    |

| 外装状態             |                            |
|------------------|----------------------------|
| キャブコーション         | フレーム番号                     |
| 有 ・ 無 ・ (確認出来なけ) | 確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない         |
| フレームのさび          | 飛石                         |
| 無 ・ 小 ・ 中 ・ 大    | 無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可) |

検

