

車輛チェックシート

記入日: R. 11/12

記入者 入部

搬入日: R. 11/11

搬入者 立百典

車両情報									
車名	年式	排ガス	車体番号				形状		
日産		QKG	CG5ZA-10005				シャーシ		
走行	馬力	シフト		ペダル数	エンジン型式	燃料(種類)			
1365359 km	279 ps/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T		速 2	GH11	軽油			
キャブ幅		ベッド		キャブ形状		電圧			
標準	ワイド	設定なし	あり	なし	ハイ	ロー	24V	12V	
ブレーキ		ボディ内寸							
エア・バキューム		長: m	幅: m	高: m	門高: m				

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 (不具合あり) ×: 点検不可 /: 装備なし

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	×	エンジン始動不可
オイル漏れ	×	漏れだしてある
燃料漏れ	×	
排気	×	
排圧	×	
マフラー	×	
ターボ	×	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	×	
スターター	×	
オルタネーター	×	
パワーウィンド	○	D席から助手席まで動
坂道発進装置	×	
異常ランプ	×	
オーディオ	○	
バックカメラ	×	
電格ミラー	△	明したまま閉じない

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	○	
シート	○	
ヘッドライト	○	
ウインター	○	
ワイパー	○	
ミラー	△	左ミラー欠品
キャブ開閉	○	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	×	
ギア抜け	×	
クラッチ	×	
異音	×	
オイル漏れ	○	
セーダ	×	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	
スプリング	×	
エアサス	○	
ベラシャフト	○	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	×	
オイル漏れ	○	
デフロック	×	

特記事項

E/G 始動不可

本社へ報告済み

済 ・ 未

本社担当者

《走行状態》 自走可 構内のみ自走可 自走不可 (理由)

タイヤ残量

単位: mm

タイヤサイズ

タイヤ商品化 可 or 不可

8	7		
8	8		
6	6	6	6
3	1	2	2
スペア			


245/70R19.5	←		
245/70R19.5	←		
245/70R19.5	←	←	←
245/70R19.5	←	←	←

総務確認印	常務確認印	フロント確認印
	常務 21.13 大津	フロント課 02.11.12 加賀谷



上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
その他				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可)

検



バンパ



テールランプ

