

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成12年12月	KK-NPR75LYR	冷蔵冷凍車	NPR75LY-7000727
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
952,412km		M/T 5速	パキューム	長: 4,437 mm 幅: 1,891 mm 高: 1,816 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有	エアコン			シート	○	へたり
オイル混入			スターター	◎		ヘッドライト	△	右割れ
オイル漏れ			オルタネーター			ウィンカー	△	前: 右割れ、左割れ
水混入			パワーウィンドウ (運転席)	△	破損	ワイパー	△	
水漏れ			パワーウィンドウ (助手席)	◎		ミラー	△	割れ
燃料漏れ			坂道発進装置	/		走行関係		
排気			異常ランプ			点検項目	結果	状態
マフラー			オーディオ	/		リーフサス	◎	
ターボ	/		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹き返し			電格ミラー	/		パワーステアリング	△	ギヤボックスオイル
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き			ETC	/		異音		
ギア抜け			タコグラフ	/		オイル漏れ	◎	
クラッチ			床材質			デフロック	/	
異音								
オイル漏れ								
リターダ	/							

特記事項
記録簿 無()

タイヤ残量

単位: mm

5	0		
10	10	1	1
スペア			

タイヤサイズ





225/80R17.5	225/80R17.5		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
スペア			

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	日本トレルモービル	「902-900196」	(不明)
【備考】			
冷凍機	東芝	RRA32L-8GA「10338007」	(不明)
【備考】			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【外装】 【ボデー内】