

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トヨタ	平成25年2月	ABF-S402U	平ボディ	S402U-0011202
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
166,916km				長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目結果状態

異音

オイル混入

オイル漏れ

水混入

水漏れ

燃料漏れ

排気

マフラー

ターボ

冷却水吹返

電装関係

点検項目結果状態

エアコン

スターター

オルタネーター

P/W（運転席）

P/W（助手席）

坂道発進装置

異常ランプ

オーディオ

バックカメラ

電格ミラー

ETC

タコグラフ

キャビン

点検項目結果状態

シート

ヘッドライト

ウィンカー

ワイパー

ミラー

ミッション

点検項目結果状態

ギア鳴き

ギア抜け

クラッチ

異音

オイル漏れ

リターダ

上物仕様

点検項目結果状態

床材質

/

走行関係

点検項目結果状態

リーフサス

エアサス

パワステ

ハンドル

燃料タンク

デフ

点検項目結果状態

異音

オイル漏れ

デフロック

特記事項

記録簿

タイヤ残量

単位：mm

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

スベア

—

—

タイヤサイズ

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

スベア

—

—

素材：備考：

上物仕様

上物名

メーカー

型式「製造番号」

年式

【備考】

【備考】

【備考】



外装状態

キャブコーション

フレーム番号

フレームのさび

飛石



【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ