

車輛チェックシート

記入日: R. 2019. 24 記入者



搬入日: R. 2019. 10



搬入者

立石

車両情報									
名	年式	排ガス	車体番号				形状		
イヌス	H20.12	BKG	NLR85-7004862				ドライバン		
行	馬力	シフト			ペダル数	エンジン型式	燃料		
45/1515 km	110 ps/kw	M/T	A/T	セミア/T	5 速		4JJ1		
キャブ幅		ベッド		キャブ形状		電圧			
標準	ワイド	あり	なし	ハイ	ロー	24V	12V		
ブレーキ		ボディ内寸							
エア・バキウム		長: 3.1 m		幅: 1.7 m		高: 2.1 m		門高: 2.0 m	

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 点検不可

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	○	- 5/6 オイルが異常に
オイル漏れ	○	7/9 いたため 水が
水漏れ	○	入っていると思う。
燃料漏れ	○	始動点検不可。
非気		(セル回していません)
非圧		
マフラー		
ターボ		

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン		
スターター		
オルタネーター		
パワーウィンド	○	
坂道発進装置		
異常ランプ		
オーディオ	X	
バックカメラ	/	
電格ミラー	○	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	○	
シート	○	
ヘッドライト	○	
ウインカー	○	
ワイパー	○	
ミラー	○	
キャブ開閉	○	
シート高すぎで水が侵入している		

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き		
ギア抜け		
クランク		
異音		
オイル漏れ	○	
リターダ	/	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	
スプリング	○	
エアサス	/	
ベラシャフト	○	

デフ

点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ	○	
デフロック	/	

特記事項 (不具合箇所など)

《走行状態》 自走可 構内のみ自走可 自走不可 (理由)

検 タイヤ残量

単位: mm

10	8		
3	3	3	3
スペア		3	

タイヤサイズ

タイヤ商品化 可 or 不可

195/75 R15	195/75 R15

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
ドライ バン	アールハーフ	DLK		ラックンガ後 室内灯は 床板



その他

内ガベ割れあり

外装状態

キャブコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可)

検



バンパーキズ

