

車輛チェックシート

記入日: R.29/12/24

記入者: 加賀

搬入日: R.29/12/24

搬入者

車両情報

車名	年式	排ガス	車体番号	形状
イフス	H27-2	PDG	CYM 770 8-7000195	銅料運搬車
走行	馬力	シフト		ペダル数
811067 km	380 ps/kw	M/T · A/T · セミA/T		3
キャブ幅		ベッド		エンジン型式
標準		あり		6031
ワイド		なし		軽油
ブレーキ		キャブ形状		電圧
エア · バキューム		ハイ		24V
		ロー		12V
		ボディ内寸		
		長: m 幅: m 高: m 門高: m		

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:点検不可

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	○	エンジン始動不可
オイル漏れ	○	(初爆なし)
水漏れ	○	
燃料漏れ	○	下年改の為
非気	○	これはエの
非圧	○	点検不可
マフラー	○	キャブより下へ
ターボ	○	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	
スターター	○	
オルタネーター	○	
パワーウィンド	○	
坂道発進装置	○	
異常ランプ	○	
オーディオ	○	
バックカメラ	○	
電格ミラー	○	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	○	
シート	○	座席AV
ヘッドライト	○	
ウインター	○	
ワイパー	○	
ミラー	○	
キャブ開閉	○	左下年改の為 居所にエの 途中まで

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	
ギア抜け	○	
クランク	○	
異音	○	
オイル漏れ	○	
リターダ	○	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	
スプリング	○	
エアサス	○	
ペラシャフト	○	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	○	
デフロック	○	

特記事項 (不具合箇所など)

ABS故障、冷却水量、CHARGEランプ・ターボ・ミッション警告あり。

車検証なし

《走行状態》 自走可 構内のみ自走可 自走不可 (理由)

検

タイヤ残量

単位: mm

3	0		
0	0	0	0
5	5	5	5
スペア			

タイヤサイズ

タイヤ商品化 可 or 不可


11P22-5			

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
金剛 運送車	自衛隊精工	不明	不明	


その他

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可)

検



左半部



左半部

