

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 5年1月	2KG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-131213-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
71,015km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,280 mm 高:2,430 mm	幅:2,400 mm 門高:2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	△	残量少ない リリースフォーク固着 、調整不可。
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	○	後：右割れ、左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。左右テールレンズ割れ。
エンジンキー2本、ボデーキー1本。

記録簿 無 ()

▼ **タイヤ残量**




単位: mm

	7	8	
	—	—	
7	7	4	10
—	—	—	—
スベア		6	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W084J62」	令和 4年
【備考】ラッシングレール2段。鳥居形引き出しフック5対。庫内灯3ケ。庫内内張り割れ穴あき。 観音扉左右曲がり（内側凹み）。観音扉ロックバー曲がり。右観音扉ストッパー欠品。			
パワーゲート／格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2210002295」	令和 4年
【備考】PG寸法：全長1550mm全幅2380mm有効長1395mm有効幅2310mm。最大荷重1000kg。 ラジコン付。庫内リモコン付（リモコン割れあり）。プラットホームサイドガード左右曲がり。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------