

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年7月	QKG-FU54VZ	冷凍パン	FU54VZ-532323
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
970.658km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	△	エンジンばらし	エアコン	△		シート	○	破れ、へたり、擦れ
オイル混入	△		スターター	△		ヘッドライト	○	左割れ
オイル漏れ	△		オルタネーター	△		ウインカー	◎	
水混入	△		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	△		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	△		坂道発進装置	△		走行関係		
排気	△		異常ランプ	△		点検項目	結果	状態
マフラー	△		オーディオ	◎		リーフサス	○	ショック摩擦
ターボ	△		バックカメラ	◎		エアサス	○	リヤエアサス
冷却水吹返	△		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	△	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	○	スチール 300L 300L
ギア鳴き	△		上物仕様			デフ		
ギア抜け	△		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/		異音	△	走行不可 エンジンばらし
異音	△					オイル漏れ	△	
オイル漏れ	△					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 エンジンばらし (庫内にばらした部品あり) 現在シャーン!!!  
記録簿 ( )

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	3	—	—	275/80R22.5	275/80R22.5	—	—
2	4	5	2	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	275/80R22.5	275/80R22.5
5	3	4	3	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	1	—	—	スペア	275/80R22.5	—	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



- 【外装】 外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ 庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ
- 【ボデー内】