

車両情報						
車名		年式	型式	形状	車台番号	
UDトラックス		平成23年8月	LKG-CD5ZA	シャーシ	CD5ZA-00951	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
1,175,315k	410PS/302KW	A/T	エスコット H/L 12速	エアー	長： 高:	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	△	エンジン始動不可	エアコン	△	点検不可	シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	△	点検不可	ヘッドライト (種類)	－	H I D
オイル漏れ	△	オイルパン にじみ	オルタネーター	△	点検不可	ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	○	テールランプ欠品
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	△	点検不可	ミラー	○	カバーキズ
排気	△	点検不可	異常ランプ	△	点検不可	走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	－		点検項目	結果	状態
ターボ	△		オーディオ (不具合)	／		ハンドル	◎	
冷却水吹き返し	△	点検不可	バックカメラ (色)	－		エアサス (種類)	－	リヤエアサス
ミッション			バックカメラ (不具合)	△	映らない	エアサス (不具合)	△	ひび
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎	標準	パワーステアリング	△	点検不可
ギア鳴き	△	点検不可	ETC	◎		リーフサス	◎	
ギア抜け	△	点検不可	タコグラフ	○		燃料タンク	◎	ステンレス 400L
クラッチ	△	点検不可	デフ					
異音	△	点検不可	点検項目	結果	状態			
オイル漏れ	△	下部にじみ	異音	△	点検不可			
リターダ	／		オイル漏れ	◎				
			デフロック	△	点検不可			

特記事項





記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	8			295/80R22.5	295/80R22.5		
－	－			－	－		
7	7	8	7	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
9	9	9	9	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スペア							
				素材：アルミ	備考：		

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	一部不鮮明	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----