

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成24年3月	LKG-CD5ZA	アルミウイング	CD5ZA-01295
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,048,000km	380PS/279KW	A/T エスコット H/L 1 2速	エア－	長：9,649 mm 幅：2,402 mm 高：2,483 mm 門高：2,409 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	にじみあり	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	△	オイル内水混入有	パワーウィンドウ (運転席)	◎		ワイパー	◎	
		フィルターキャップ混入 後あり	パワーウィンドウ (助手席)	◎		ミラー	◎	
水漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
排気	◎		オーディオ	◎		ハンドル	◎	
マフラー	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
ターボ	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
冷却水吹き返し	◎		ETC	◎		リーフサス	◎	
ミッション			タコグラフ	◎		燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
点検項目	結果	状態	デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		異音	◎				
ギア抜け	◎		オイル漏れ	◎				
クラッチ	◎		デフロック	／				
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項

記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4	5		11R22.5	11R22.5		
	—	—		—	—		
5	10	7	6	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
0	0	1	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア	11R22.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML「W8DT325」	



【備考】

【備考】

【備考】

【上物仕様備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----