

日付: R2. 11/18



車両チェックシート

担当: 佐保山 搬入者:

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野			GN1FMA-10076	シャーシ
走行	馬力 F170	シフト		
989/99 km	ps/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 6 速		
ブレーキ	ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!			
エアリー ・ バキューム	長:	m	幅:	m
	高:	m	門高:	m

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	噴射ポンプ付近にしみ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オイルネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	鳴らばい
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	破れ
ヘッドライト	◎	
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	2,3速ギア鳴き
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	トッパカバーにしみ
リターダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	／	
ペラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

デシコ,

記録簿(無 / 有 ())

検

タイヤ残量

単位: mm

4	7		
11	3		
4	6	0	2
スペア		4	

タイヤサイズ

11R22.5			
11R22.5	295/80R22.5	11R22.5	295/80R22.5





上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考

その他

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ (中) ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア: 可 ・ 不可)



※看板消し作業 (有 ・ 無)



※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？