

083288-665

日付: R2. 11/17



車両チェックシート

担当: 久保山 搬入者:

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
〜す			CXG23M-3001381	シャーシ
走行	馬力	シフト		
962633 km	ps/kw	M/T A/T セミA/T 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!		
エア・パキューム		長:	幅:	高: 門高:

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オイルネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	△	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	
電格ミラー	△	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	石破れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	△	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項

デジタコ,

不良 7/8回転計 破換 PTOシャフト外れ (7カ)
燃料タンクバンド切れ サイドワイヤー折損
キャブ外れ

記録簿{ 無 / 有 (

)}

検

タイヤ残量

単位: mm

3	3		
10	5		
1	5	3	2
スペア	4		

タイヤサイズ





11R22.5			

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
その他				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
☒ 有・無・()	☒ 確認済・一部不鮮明・見えない
フレームのさび	飛石
無・小・ ☒ 中・大	無・点傷有・飛石有(リペア: 可・不可)



※看板消し作業 (☒有・無)



※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？