

車種チェックシート

記入日: R. 10/28

記入者 入部

搬入日: R. 10/22

搬入者 入部

車両情報										
車名	年式	排ガス	車体番号				形状			
日野			SHIEGX-10165				1327			
走行	馬力	シフト			ペダル数	エンジン型式	燃料(種類)			
879320km	265 ps(kw)	M/T · A/T · セミA/T			7速	3	E13C	軽油		
キャブ幅		ベッド		キャブ形状		電圧				
標準	ワイド	設定なし	あり	なし	ハイ	ロー	24V	12V		
ブレーキ		ボディ内寸								
エアー · バキューム		長: m	幅: m	高: m	門高: m					

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理(不具合あり) ×:点検不可 /:装備なし

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	○	
水	○	
燃料漏れ	○	
排気	○	
排圧	○	
マフラー	○	
ターボ	○	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	
スターター	○	
オルタネーター	○	
パワーウィンド	○	
坂道発進装置	○	
異常ランプ	○	
オーディオ	○	
バックカメラ	○	
電格ミラー	○	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	○	
シート	○	
ヘッドライト	○	
ウインター	○	
ワイパー	○	
ミラー	○	
キャブ開閉	○	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	
ギア抜け	○	
クラッチ	○	
異音	○	
オイル漏れ	○	
リターダ	○	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	
スプリング	○	
エアサス	○	
ペラシャフト	○	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	○	
デフロック	○	

特記事項 スス焼き不良 スス抜け不良 本社へ報告済み 済 ・ 未 本社担当者

《走行状態》自走可 構内のみ自走可 自走不可(理由)

タイヤ残量

タイヤサイズ

単位: mm

タイヤ商品化 可 or 不可

7 7

275/70R22.5 ←

□ □

8 7 6 5

275/70R22.5 ←

□ □ □ □


スペア □ □

総務確認印	常務確認印	フロント確認印
	常務 2.10.29 大津	部品課 02.10.29 加賀谷

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
カブろ	(株)リーソン	HMV-13-AA		荷重 13000kg
その他				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可)

検



低る小

