

車輜チェックシート

記入日: R. 2 10 / 12 記入者 立石典

搬入日: R. 2 10 / 16

搬入者 立石典

車両情報									
車名	年式	排ガス	車体番号				形状		
三菱		KK	FK6FF-760114				7人座		
走行	馬力	シフト			ペダル数	エンジン型式	燃料(種類)		
280678 km	240 ps/kw	M/T · A/T · セミA/T			速 3	61460	軽油		
キャブ幅			ベッド		キャブ形状		電圧		
標準	ワイド	設定なし	あり		なし		ハイ	低	24V
ブレーキ			ボディ内寸						
エア・パキナム			長: 6.226 m		幅: 2.435 m		高: 2.257 m		門高: 2.167 m

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 (不具合あり) ×: 点検不可 /: 装備なし

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	エンジンオイルに付着あり
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	ABSランプ点灯
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	ミラー・ステアリング

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	D席ハタリ・破損
ヘッドライト	◎	
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	左側ミラー・ステアリング
キャブ開閉	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	/	
ギア抜け	/	
クラッチ	◎	
異音	/	
オイル漏れ	◎	
リダ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項

本社へ報告済み

済 ・ 未

本社担当者

ボデー事故

レッカー搬入

左ミラー・ステアリング・ミラー点検

《走行状態》 自走可 構内のみ自走可 自走不可 (理由)

検

タイヤ残量

単位: mm

11	11		
11	10	11	10
スペア			

タイヤサイズ

タイヤ商品化 可 or 不可

225/80R17.5	←		
225/80R17.5	←	←	←

総務確認印 常務確認印 フロント確認印

	常務 2.10.13 大津	部品課 02.10.13 加賀谷
--	------------------------------------	---------------------------------------

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
γ 527	日本 フルーバ	型式 DMC 工番 W5DC168		
格納式 197-ゲート	極東開発	CG1002A-ZJERA2		

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア可) ・ 不可