

日付: 30. / 1 / 30



車両チェックシート

担当: 三井 搬入者: 三井

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ			CYJ77W8-7001157	クイン9
走行	馬力	シフト		
167,192 km	ps/kw	M/T ・ <u>A/T</u> ・ セミA/T	スーサー-3バール 12 速	
ブレーキ	ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!			
<u>エア</u> ・ バキューム	長: 9.58 m 幅: 2.39 m 高: 2.59 m 門高: 2.50 m			

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	○	
水漏れ	○	
燃焼漏れ	○	
排気	○	
排圧	○	
マフラー	○	
ターボ	○	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	
スターター	○	
オイルネーター	○	
パワーウィンド	○	
坂道発進装置	○	
異常ランプ	○	
オーディオ	○	
バックカメラ	○	
電格ミラー	○	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	○	
シート	○	日焼けあり、破れ
ヘッドライト	○	
ウインター	○	
ワイパー	○	
ミラー	○	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き		不明
ギア抜け		=
クラッチ	○	
異音		=
オイル漏れ	○	
リフト	○	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	
スプリング	○	
エアサス	○	
ベラシャフト	○	

デフ

点検項目	結果	状態
異音		不明
オイル漏れ	○	
デフロック	○	

特記事項

室内ヤニ、イニパネアル ハイローフ 寝台マキパネル

ETC 2.0. GPS ドライブレコーダー Fボイル、3本キズあり (アルミ)

記録簿 (無 / 有)

エンジン乗せ貸元済

11

検

タイヤ残量

単位: mm

11	12		
5	6		
8	7	7	8
4	4	4	3
スペア			1

タイヤサイズ

265/70R19.5	=
265/70R19.5	=
245/70R19.5	=
245/70R19.5	=





上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
バンタイン	フルハーブ	DML		工番 W8DH022

その他

庫内床、木張り、ラッシングレール2枚、蛍光灯6機、4枚アオリ
 中柱回転式、内アツク、引出式片側リフト所、セイコーラック×4
 燃料タンク、300L×2

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ (小) ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア: 可 ・ (不可))

検



※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？