

H30 6/12



車両チェックシート

担当: 山崎 搬入者: 松下

車両情報

車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野			FRIEXW-12276	保冷ウレタン
走行	馬力	シフト		
416140 km	380 ps/kw	M/T · A/T · セミA/T	7 速	
ブレーキ	ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!			
エア · バキューム	長: 前室 7.241m 後室 2.067m 幅: 前室 2.335m 後室 2.157m 高: 前室 2.291m 後室 2.319m 門高: 後室 2.218m			

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オイルネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	D席1タリ・破れ
ヘッドライト	○	右球切れ
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	アンダーミラーR品

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
!	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ペラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項

燃料 523400L x 1

記録簿 [無 / 有 ()]

検

タイヤ残量

単位: mm

10	11		
10	10	11	10
13	12	5	4
スペア		6	

タイヤサイズ

275/80R22.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
保冷ウイン	矢野特殊	型式 WBX-141 製造番号 B050174	17年2月	





その他

床アルミキーストン
ラッキング1段 (前室のみ)
庫内灯 (前室4個・後室2個)
水抜き栓 (前室4個・後室4個)

ボデー外フレーム側に水タンク・フロア・床
前室は保冷ウイン
後室は保冷バー
セイコーテックサビあり
ボデー内水配管あり

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ (中) ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア: 可) ・ 不可

検



※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？