

車検チェックシート

記入日: R. 2 / 8. 31 記入者

搬入日: R. 2 / 8. 31 搬入者

車両情報							
車名	年式	排ガス	車体番号	形状			
三菱	H 14.9	KL	FU54JUZ-522281	ウイング			
走行	馬力	シフト		ペダル数	エンジン型式	燃料	
405665 km	350 ps/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 7 速		3	6M70	軽油	
キャブ幅		ベッド		キャブ形状		電圧	
標準 <u>ワイド</u>		あり なし		ハイ ロー		24V 12V	
ブレーキ		ボディ内寸					
エア ・ バキューム		長: 4.5 m 幅: 2.3 m 高: 2.3 m 門高: 2.2 m					

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 点検不可

エンジン

点検項目	結果	状態
異	○	
オイル漏れ	○	タペットカバーにじみ
水漏れ	△	ラジエター 水漏れ
燃料漏れ	○	
排気	○	
排圧	○	
マフラー	○	
ターボ	○	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	
スターター	○	
オルタネーター	○	
パワーウィンド	○	
坂道発進装置	○	
異常ランプ	○	
オーディオ	△	
バックカメラ	/	
電格ミラー	○	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	○	
シート	○	右破れ
ヘッドライト	○	
ウinker	○	
ワイパー	○	
ミラー	○	左カバー割れ
キャブ開閉	○	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	
ギア抜け	○	
クラッチ	○	
異	○	
オイル漏れ	○	
リターダ	/	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	
スプリング	○	
エアサス	○	
ベラシャフト	○	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	○	
デフロック	/	

特記事項 (不具合箇所など)

燃料タンク 300 x 2

《走行状態》 自走可 構内のみ自走可 自走不可 (理由)

検

タイヤ残量

単位: mm

10	13		
8	8	5	5
10	10	0	0
スペア	5		

タイヤサイズ

タイヤ商品化 可 or 不可

295/80R22.5	295/80R22.5		
295/80R22.5	=	=	295/80R22.5
=	=	=	=

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ウイング	パゲユ			床鉄板 -ラッシング2段 庫内灯 4コ
その他				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可)

検

