

車輜チェックシート

記入日: R. 2.11.15 記入者 本ET 搬入日: R. 2.11.14 搬入者 本ET

車両情報										
車名	年式	排ガス	車体番号				形状			
<u>ボルボ</u>			<u>YV2A4CFA44A57203</u>				<u>1-777</u>			
走行	馬力	シフト			ペダル数	エンジン型式	燃料(種類)			
<u>1152755 km</u>	ps/kw	M/T	<u>A/T</u>	セミア/T	速	<u>2</u>		<u>車子3D</u>		
キャブ幅		ベッド		キャブ形状		電圧				
標準	ワイド	設定なし	<u>あり</u>	なし	ハイ	<u>ロー</u>	<u>24V</u>	12V		
ブレーキ		ボディ内寸								
<u>エアー</u> ・ パキューム		長:	<u> </u> m	幅:	<u> </u> m	高:	<u> </u> m	門高:	<u> </u> m	

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理(不具合あり) ×:点検不可 /:装備なし

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	<u>ヘッド・クランク・ピストン</u>
水	◎	
燃料漏れ	◎	
排気		
排圧		
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	△	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	△	<u>ブレーキECU</u>
オーディオ	△	
バックカメラ	△	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	<u>1度ハズレ</u>
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
キャブ開閉	△	<u>フロントオイル漏れ</u>

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	<u>1に1度</u>
リダ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 ※ブレーキ効かない

本社へ報告済み

済 ・ 未

本社担当者

《走行状態》自走可 構内のみ自走可 自走不可(理由)

検

タイヤ残量

単位: mm

8	8		
4	4	4	4
スペア			

タイヤサイズ

タイヤ商品化 可 or 不可

<u>295/80R22.5</u>	←
<u>295/80R22.5</u>	←

総務確認印	常務確認印	フロント確認印
	常務 2.11.5 大津	部長 02.11.05 加賀谷

