

車種チェックシート

記入日: R. 2013 記入者



搬入日: R. 2013 搬入者 立石典

車両情報									
車名	年式	排ガス	車体番号				形状		
三菱		LKG	FU54VZ-500240				バン		
走行	馬力	シフト			ペダル数	エンジン型式	燃料(種類)		
1272791 km	420 ps/kw	M/T · A/T · セミA/T			7 速	3	6R10	軽油	
キャブ幅		ベッド		キャブ形状		電圧			
標準	ワイド	設定なし	あり	なし	ハイ	ロー	24V	12V	
ブレーキ		ボディ内寸							
エア · バキューム		長: 9.6 m 幅: 2.3 m 高: 2.4 m 門高: 2.4 m							

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理(不具合あり) ×: 点検不可 /: 装備なし

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	○	
水漏れ	△	ラジエター、ヒーターコアパイプ
燃焼	○	
排気	○	
排圧	○	
マフラー	○	
ターボ	○	12じみ有り

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	
スターター	○	
オルタネーター	○	
パワーウィンド	○	
坂道発進装置	○	
異常ランプ	○	水量
オーディオ	△	
バックカメラ	○	
電格ミラー	○	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	○	
シート	○	右破れ
ヘッドライト	○	右球切れ
ウinker	○	右欠品
ワイパー	○	
ミラー	○	
キャブ開閉	○	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	
ギア抜け	○	
クラッチ	○	
異音	○	
オイル漏れ	○	
リダ	○	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	
スプリング	○	
エアサス	○	4バネ7
ペラシャフト	○	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	○	
デフロック	○	

特 項 本社へ報告済み 済 ・ 未 本社担当者

燃料タンク 300L

《走行状態》自走可 構内のみ自走可 自走不可(理由)

検

タイヤ残量

単位: mm

タイヤサイズ

タイヤ商品化 可 or 不可

6 4

10 10 4 4

2 2 0 0

スペア 6



275/80R225 275/80R22.5

総務確認印	常務確認印	フロント確認印
	常務 2.10.3 大津	部品課 02.10.03 加賀谷



上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ドライ バン	フマーフ	DLC		ラッシング2段、床板、庫内灯3コ
その他				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ (小) ・ 中 ・ 大	無 ・ (点傷有) ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可)

検



サイドガード
ハコミ



アンダー
ボリ