

車種チェックシート

記入日: R. 10/126 記入者 入部 搬入日: R. 10/120 搬入者 立石典

車両情報									
車名	年式	排ガス	車体番号			形状			
日野		TKG	XZC600-0003086			バン			
走行	馬力	シフト			ペダル数	エンジン型式	燃料(種類)		
177897 km	85 ps/kw	(M/T) ・ A/T ・ セミA/T 5 速			3	N04C	軽油		
キャブ幅		ベッド		キャブ形状		電圧			
標準	ワイド	設定なし	あり	なし	ハイ	ロー	24V	12V	
ブレーキ		0.832		1.549		ボディ内寸		1528	
エア・パキューム		長後 m		幅: 1.705 m		高: 1.806 m		門高: m	

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 (不具合あり) ×: 点検不可 /: 装備なし

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	○	
水	△	ラジエターコア
燃料漏れ	○	
排気	○	
排圧	○	
マフラー	○	
ターボ	○	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	
スターター	○	
オルタネーター	○	
パワーウィンド	○	
坂道発進装置	○	
異常ランプ	△	エアバック点灯
オーディオ	○	
バックカメラ	○	
電格ミラー	○	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	○	
シート	○	D席やぶれ
ヘッドライト	○	
ウィンカー	○	
ワイパー	○	
ミラー	○	
キャブ開閉	○	キャブレバーロックレバー破損

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	
ギア抜け	○	
クラッチ	○	
異音	○	
オイル漏れ	○	
リダ	○	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	
スプリング	○	
エアサス	○	
ベラシャフト	○	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	○	
デフロック	○	

特記事項 前後事故車, ラジエターコア破損 本社へ報告済み 済・未 本社担当者
エアバック作動, 水漏れ
ラジエターファン破損

《走行状態》自走可 構内のみ自走可 自走不可 (理由)

タイヤ残量

単位: mm

9	8		
6	5	4	3
スペア			

タイヤサイズ

タイヤ商品化 可 or 不可

195/75R15	←		
195/75R15	←	←	←

総務確認印	常務確認印	フロント確認印
	常務 2027 天津	部品課 2027 加賀谷

