

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成30年3月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-101021
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
286,466km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,460 mm 幅：2,280 mm 高：2,300 mm 門高：2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	ウォッシャー付き
ワイパー	◎	
ミラー	◎	パワー、ミラー、ヒーター付き

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項





記録簿 ☐

タイヤ残量			
単位：mm			
6	7		
—	—		
0	0	0	0
0	0	0	2
スペア		14	—

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		—	—
素材：アルミ		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	V024D13-11	
【備考】床キーストン オゾン発生器前側2ヶ 左サイド扉2ヶ所 ジョロダー4列 ラッシング2段 庫内灯5ヶ 簡易間仕切りあり			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	サーモキング	UT1200	
【備考】-29℃設定 スタンバイ付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----