

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年3月	2PG-FR1AHG	冷凍パン	FR1AH-101021
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
286,466km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,460 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,300 mm 門高: 2,280 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED ウォッシャー付き
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	パワー、ミラー、ヒーター付き
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		床材質	/		燃料タンク	◎	300L 300L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎					デフロック	/	

特記事項

記録簿 ()

タイヤ残量

単位: mm





6	7		
—	—		
0	0	0	0
0	0	0	2
スペア	14	—	

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5		
	—	—		
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	—	—	—	—
素材: アルミ	備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	V024D13-11	
【備考】 床キーストン オゾン発生器前側2ヶ 左サイド扉2ヶ所 ショロダゲ4列 ラッシング2段 庫内灯5ヶ 簡易間仕切りあり			
冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付)	サーモキング	UT1200	
【備考】 -29℃設定 スタンバイ付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----