

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成30年3月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-101372
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
254,293km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,460 mm 幅：2,280 mm 高：2,300 mm 門高：2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

特記事項





記録簿 ()

タイヤ残量			
単位：mm			
6	6		
—	—		
0	0	0	0
2	2	2	3
スペア		15	—

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		—	—
素材：	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	V024D13-15	
【備考】左サイドドア観音聞き2ケ I型キーストン ジョロダー4列 水抜き穴4ヶ所 ラッシング2段 フェリーフック2対			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	サーモキング		
【備考】-29℃設定 スタンバイ付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ