

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年3月	2PG-FR1AHG	冷凍パン	FR1AH-101372
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
254,293km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,460 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,300 mm 門高: 2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D ウォッシャー付き
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	パワー、ミラーヒーター付き
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	300L 300L
リターダ	◎							
デフ			床材質			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎			/				
オイル漏れ	○	取り付け部k下部にじみ						
デフロック	/							

特記事項
記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	6			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
0	0	0	0	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
2	2	2	3	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア		15	—	スベア		—	—
				素材: _____ 備考: _____			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	V024D13-15	
【備考】左サイドドア観音開き2ヶ I型キーストン ジョロダー4列 水抜き穴4ヶ所 ラッシング2段 フェリーフック2対			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	サーモキング		
【備考】-29℃設定 スタンバイ付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ