

車 両 情 報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成17年5月	KS-FS1ERWA改	ダンプ	FS1ERW-10302
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
863,703km				長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音		
オイル混入		
オイル漏れ		
水混入		
水漏れ		
燃料漏れ		
排気		
マフラー		
ターボ		
冷却水吹き返し		

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ		
リターダ		

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン		
スターター		
オルタネーター		
パワーウィンドウ (運転席)		
パワーウィンドウ (助手席)		
坂道発進装置		
真席ランプ		
オーディオ		
バックカメラ		
電格ミラー		
ETC		
タコグラフ		

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート		
ヘッドライト		
ウィンカー		
ワイパー		
ミラー		

点検項目	走行関係	
	結果	状態
ハンドル		
エアサス		
パワーステアリング		
リーフサス		
燃料タンク		

点検項目	デフ結果	状態
異音		
オイル漏れ		
デフロック		

特記事項
記録簿 ○

タイヤ残量

単位: mm

スベア			

タイヤサイズ





	—	—	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—

スペア		—	—

素材： _____ 備考： _____

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ