

日付: R1.11.1



車両チェックシート

担当: 木村

搬入者: 8

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱		KL	FV50MTZ-530118	1779(7779)
走行	馬力	シフト		
875.784 km	430 ps/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T		
ブレーキ		ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!		
エア・バキューム		長: 5.42 m 幅: 2.31 m 高: 1.29 m 門高: 1.29 m		

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	オイル漏れ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オイルネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	ABS等
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	1体
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	5Eギア鳴き
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	オイル漏れ
リターダ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ペラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項

室内汚れ トントスレ ダンパーショックプレート外れ(物室内有)

記録簿[無 / 有 ()]

検

タイヤ残量

単位: mm

4	2		
0	0	0	0
0	0	0	0
スペア			

タイヤサイズ

11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR



上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
タンク	極東	DF10-64		NO.04V01-1712F

その他



スラッシュボデー 天蓋付

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア: 可 ・ 不可)

検



スリット



※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？