

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成24年8月	KQKG-CD5ZA	冷凍パン	CD5ZA-10273
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
621,185km	380PS/279KW	A/T エスコット 1 2速	エア-	長: 9,250 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,190 mm 門高: 2,170 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース オイルクーラー付近漏れ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 タバコ穴
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ミラーヒーター付き。

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミキーストン。

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 ※上物年式違い。

記録簿 ○

タイヤ残量	タイヤサイズ
単位: mm	
9 — 3 8 10 — 3 7 4 — 4 11 2 — 9 —	295/80R22.5 — — — 295/80R22.5 — — —
スベア — —	スベア — —
	素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F050803」	平成17年3月
【備考】左サイドドア観音開き、フェリーフック2対、ラッシング2段、ショロダー4列、エアリブ、天井結露防止シート、庫内灯庫内灯4個、UVオゾン消臭器、水抜き穴4カ所。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU 100SA-CNA 「397100092BL」	平成25年3月
【備考】-35℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------