

車輜チェックシート

記入日: R. 2/10/14 記入者 入部 搬入日: R. 10/1/2 搬入者 入部

車両情報										
車名	年式	排ガス	車体番号			形状				
日産	24. 8.	QKG	CD52A-10273			リカーン				
走行	馬力	シフト			ペダル数	エンジン型式	燃料 (種類)			
621134 km	279 ps/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T			12 速	2	GH11	軽油		
キャブ幅		ベッド		キャブ形状		電圧				
標準	ワイド	設定なし	あり	なし	ハイ	ロー	24V	12V		
ブレーキ		ボディ内寸								
エアー ・ バキューム		長: m	幅: m	高: m	門高: m					

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 (不具合あり) ×: 点検不可 /: 装備なし

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	○	
水漏れ	○	
燃料漏れ	○	
排気	○	
排圧	○	
マフラー	○	
ターボ	○	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	
スターター	○	
オルタネーター	○	
パワーウィンド	○	
坂道発進装置	○	
異常ランプ	○	
オーディオ	○	
バックカメラ	○	
電格ミラー	○	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	○	
シート	○	D座席にあり
ヘッドライト	○	
ウinker	○	後ろウinkerにズレあり
ワイパー	○	
ミラー	○	
キャブ開閉	○	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	
ギア抜け	○	
クラッチ	○	
異音	○	
オイル漏れ	○	
リターダ	○	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	
スプリング	○	
エアサス	○	
ベラシャフト	○	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	○	
デフロック	○	

特記事項 E/gチェック327点灯、燃料ゲート作動しない

本社へ報告済み

済 ・ 未

本社担当者

《走行状態》自走可 構内のみ自走可 自走不可 (理由)

検

タイヤ残量

単位: mm

12	12		
6	6	7	5
1	3	5	3

タイヤサイズ

タイヤ商品化 可 or 不可

11R22.5	←		
11R22.5	←	←	←
11R22.5	←	←	←

総務確認印	常務確認印	フロント確認印
	常務 2.10.15 大津	部長課 02.10.15 加賀谷

