

ヨ付: R1 11 8



車両チェックシート

担当: 久保山 搬入者:

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
トレス			FFB12401-0078	セミトレダン7°
走行	馬力	シフト		
km	ps/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T	速	
ブレーキ	ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!			
エアリー ・ バキューム	長: 5.407 m 幅: 2.321 m 高: 1.105 m 門高: m			

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ		
水漏		
燃料漏れ		
非気		
非圧		
マフラー		
ターボ		

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン		
スターター		
オイルネーター		
パワーウィンド		
坂道発進装置		
異常ランプ		
オーディオ		
バックカメラ		
電格ミラー		

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り		
シート		
ヘッドライト		
ウィンカー		
ワイパー		
ミラー		

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ		
リタ		

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	✓	
スプリング	◎	
エアサス	✓	
ペラシャフト	✓	

デフ

点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ		
デフロック		

特記事項 工具箱x1

記録簿 [無 / 有 ()]

タイヤ残量

単位: mm

4	3	5	5
5	4	5	7
スペア			

タイヤサイズ

11R22.5			

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ダンフ	極東開発	DF10-64		製造番号 04U01-1713F

その他

~~ターンテーブル作動不良 (カプラーロック)~~ (ブレーキオイル不足)





横開きダンフ ~~カプラーロック不良~~

ステンレスボディー

ダンフ作動不良

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ (中) ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア: 可 ・ 不可)

検



カバープレート腐食

※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？