

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
トレクス	平成21年3月		アルミ平	富[57]929富
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長：7,190 mm 幅：2,360 mm 高：200 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹き返し	／	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	／	
スターター	／	
オルタネーター	／	
パワーウィンドウ （運転席）	／	
パワーウィンドウ （助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	／	
オーディオ	／	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	





上物仕様		
点検項目	結果	状態
		木材
床材質	／	床丸カンフック部腐食 穴有り。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	トレクス	PFG224AC「PFG224AC001」	平成21年3月
【備考】 前方脱着式工具箱。 床丸カンフック12対（取り付け部腐食穴有り）。 スタンション穴10対。 右前100Vコンセント付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
無	確認済	中	



特記事項 左タイヤ灯ステー腐食、外れ。
記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
1	1	0	0
1	1	1	1
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
—	—	—	—
—	—	—	—
スベア		—	—
素材：スチール		備考：	

【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ