

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	令和 1年2月	2RG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7137901	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
78,579km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,240 mm 高:2,260 mm	幅:2,340 mm 門高:2,220 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き		◎	
ギア抜け		◎	
クラッチ		◎	
異音		◎	
オイル漏れ		◎	
リターダ		/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷有り。アイドリングストップ付。左ドア灰皿欠品。
記録簿 有 (R1.5~R2.8)

タイヤ残量





単位:m

	2	4	
	—	—	
3	3	4	4
—	—	—	—
スベア		1	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK T4DL082	(不明)
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯4個。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A G5DD748	(不明)
【備考】最大荷重1000kg。PG寸法：全長1590mm全幅2370mm（有効長1310mm有効幅2240mm）。ラジコン付き。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ