

車輛チェックシート

記入日: R. 2 10 11 記入者

搬入日: R. 2 10 18 搬入者

立石

車両情報

車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	平成21年3月	B D G	XZU354-1002048	高所作業車
走行	馬力	シフト		ペダル数
156948 km	110 ps/kw	M/T . A/T . セミA/T 5 速		エンジン型式
キャブ幅		ベッド		キャブ形状
標準	ワイド	設定なし	あり	なし
ハイ		ロー		電圧
ブレーキ		ボディ内寸		24V 12V
エア・バキューム		長: m 幅: m 高: m 門高: m		

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理(不具合あり) ×:点検不可 /:装備なし

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	○	
水漏れ	○	
燃料漏れ	○	
排気	○	
排圧	/	
マフラー	○	
ターボ	○	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	
スターター	○	
オルタネーター	○	
パワーウィンド	○	
坂道発進装置	△	
異常ランプ	○	
オーディオ	△	
バックカメラ	○	
電格ミラー	○	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	○	
シート	○	
ヘッドライト	○	
ウinker	○	
ワイパー	○	
ミラー	○	
キャブ開閉	○	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	
ギア抜け	○	
クラッチ	○	
異音	○	
オイル漏れ	○	
リターダ	/	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	
スプリング	○	
エアサス	/	
ベラシャフト	○	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	△	ホーシング下部モレ
デフロック	/	

特記事項

本社へ報告済み

済

未

本社担当者

《走行状態》自走可 構内のみ自走可 自走不可(理由)

タイヤ残量

タイヤサイズ

単位: mm

タイヤ商品化 可 or 不可

5 4

2 2 5 5

スペア

205/80R17.5 205/80R17.5

"

"

"

"

総務確認印	常務確認印	フロント確認印
	常務 2.10.12 大津	部品課 2.10.12 加賀谷

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
バケット	タダノ	AT-146TE	2009.3	
その他				
ジャッキが非常用でしか動かない				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可)

検

