

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成19年11月	BDG-FD7JLWG	ドライバン	FD7JLW-15699
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
349,287km	210PS/154KW	M/T 6速	エアー	長：6,450 mm 幅：2,090 mm 高：2,390 mm 門高：2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラーナビ併用
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	○	後：左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLB「T5LC896」	平成19年(不明)

【備考】 センターローラー。 ラッシングレール1段。 庫内灯2ケ。 左のみ90度ストッパー。 庫内内張り穴あき。 左スライド式サイド扉。 観音扉3枚折り。





パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2	令和 2年1月
--------------	--------	----------------	---------

【備考】 最大荷重1000Kg。 年式違い。ゲート2枚折り。ラジコン付き。
PG寸法：全長1570mm・全幅1990mm・有効長1260mm・有効幅1915mm

--	--	--	--

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】