

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成19年11月	BDG-FD7JLWG	ドライバン	FD7JLW-15699	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
349,287km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,450 mm 高:2,390 mm	幅:2,090 mm 門高:2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





[illegible]

特記事項 キャブ内汚れ傷
記録簿 有 (H20.1~R2.8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	6	4	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	2	—			225/80R17.5		—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLB 「T5LC896」	平成19年(不明)
【備考】センターローラー。 ラッシングレール1段。 庫内灯2ケ。 左のみ90度ストッパー。 庫内内張り穴あき。 左スライド式サイド扉。 観音扉3枚折り。			
パワーゲート/格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2	令和 2年1月
【備考】最大荷重1000Kg。 年式違い。ゲート2枚折り。ラジコン付き。 PG寸法：全長1570mm・全幅1990mm・有効長1260mm・有効幅1915mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----