

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成27年11月	QPG-FS64VZ	アルミウィング	FS64VZ-511513	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
545.996km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,600 mm 高: 2,600 mm	幅: 2,890 mm 門高: 2,520 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ ロッカーケース
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	○ 腐食 フロントパイプ
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W（運転席）	◎
P/W（助手席）	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	◎ ラジオCD付
バックカメラ	◎ カラー カラー
電格ミラー	◎
ETC	◎ 2.O
タコグラフ	◎ アナログ

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	◎ へたり、タバコ穴、 擦れ
ヘッドライト	◎ H I D
ウィンカー	◎
ワイパー	○ 水拭き悪い
ミラー	○ カバー傷

ミッション	
点検項目	結果 状態
ギア鳴き	◎
ギア抜け	◎
クラッチ	◎
異音	◎
オイル漏れ	◎
リッターダ	/

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	◎ リヤエアサス
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 300L 200L

上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ 木材





デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	◎

特記事項 キャブ内汚れ傷
記録簿 有 (H28.11～R1.11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	10	9	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
9	9	9	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				スペア	245/70R19.5	245/70R19.5	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	15W-08295	平成27年(不明)
【備考】センターローラー。ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯6ヶ。90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------