

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年11月	QPG-FW1EYEG	ドライバン	FW1EYE-10047
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
725.010km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,630 mm 幅: 2,360 mm 高: 2,580 mm 門高: 2,300 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ					
マフラー	◎		オーディオ	◎	CD付			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎			◎	カラー			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 250L
リターダ	◎	永久磁石式				デフ		
			床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ傷。 キャブ内蛍光灯暗い。
 記録簿 有 (H27.11~R1.11)





タイヤ残量				
単位: mm				
7	8			
7	1			
4	5	4	4	
4	4	4	3	
スペア	8	5		

タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	245/70R19.5

素材: スチール 備考: スペアタイヤのみスタッドレス。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本トレクス	72-140158-3	平成26年(不明)
【備考】センターローラー。 ラッシングレール3段。 前側ベンチレーター2ヶ。 庫内灯8ヶ。 90度ストッパー。 庫内右側面上部L型アンクルリベット外れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



- 【外装】
- 外装キズ
 - 外装へこみ
 - うき
 - 曲がり
 - サビ
 - 補修跡
 - 割れ
- 【ボデー内】
- 庫内キズ
 - 庫内へこみ
 - 庫内穴あき
 - 床汚れ