

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成26年11月	QPG-FW1EYEG	ドライバン	FW1EYE-10045	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
388,661km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,620 mm 高: 2,590 mm	幅: 2,360 mm 門高: 2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]





特記事項 キャブ内汚れキズ。室内蛍光灯レンズ割れ。右ドア灰皿蓋割れ。左ドア灰皿蓋欠品。キャブ左コーナパネル割れ。

記録簿 有 (H27.11~R1.10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	4	2	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	2	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア	245/70R19.5	245/70R19.5	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本トレクス	72-140158-2	平成26年(不明)
【備考】センターローラー。ラッシングレール3段。前側ベンチレーター2ヶ所。庫内灯8個。90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----