

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年11月	QPG-FW1EYEG	ドライバン	FW1EYE-10042
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
518,561km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,630 mm 幅: 2,360 mm 高: 2,580 mm 門高: 2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルパン
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	○	後：右割れ 左ドアウィンカー欠品 、右サイドレンズ欠品。
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 左キャップ欠品、右アン ダーミラー鏡面劣化 。左ステー曲がり。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
		スチール
燃料タンク	○	サブタンク 300L 250L 可。

点検項目	デフ	状態
	結果	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。左右ドア灰皿割れ。リヤショックアブソーバ4本にじみ。 ※燃料サブタンク異物混入使用不可。
記録簿 無()

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	10	7	
	7	3	
11	12	12	12
11	11	12	11
スベア		9	13

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スペア		<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
素材：スチール	備考：スタットレスタイヤ		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本トレクス	72-140158-1	平成26年
【備考】センターローラー付。ラッシングレール3段（前方1mは無）。庫内灯8個。90度ストッパー付き。前壁ベンチレーター2個。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ