

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年11月	QPG-FW1EXEG	アルミウィング	FW1EXE-11263
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
619.805km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,580 mm 幅:2,410 mm 高:2,610 mm 門高:2,520 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケースにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎	冷却水ライン	P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラーカラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
オイル漏れ	◎		上物仕様			オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				デフロック	○	マグネットバルブ腐食外れ

特記事項 キャブ内汚れ、傷。右ドア灰皿蓋欠け。

記録簿 無 ()





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	6	8	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	4	4	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		6	6	スベア	245/70R19.5	245/70R19.5	

素材：スチール

備考：スタットレスタイヤ装着

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	14W-09123	平成26年(不明)
【備考】センターローラー。ラッシングレール2段。庫内灯6個。90度ストッパー。引出フック9対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------