

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年11月	TKG-FD7JLAA	ドライバン	FD7JLA-14284	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
109,164km	240PS/177KW	M/T 6速	エア―	長：6,420 mm 高：2,410 mm	幅：2,120 mm 門高：2,230 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	：残量少ない 調整不可
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	◎	カラー カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	：木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 左キャップ欠品

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャビン内汚れ傷。 アイドリングストップ付。 右ドアストッパー折れ
記録簿	有（H27.11～R1.11）

タイヤ残量			
単位：mm			
4	4		
—	—		
2	4	4	3
—	—	—	—
スペア		7	—

タイヤサイズ			
225/80R17.5		225/80R17.5	
—		—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本トレクス	72-130196-2	(不明)
【備考】センターローラー。 ラッシングレール1段。 作業灯2ケ（右不灯）。 90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

外装キズ

外装キズ

外装キズ

外装へこみ

曲がり

曲がり

外装キズ

外装へこみ

外装キズ

外装キズ

外装へこみ

外装キズ

【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ

【ボデー内】