

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年11月	TKG-FD7JLAA	ドライバン	FD7JLA-14252
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
184,348km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,420 mm 幅:2,110 mm 高:2,420 mm 門高:2,230 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	△	映らない			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		ETC	◎	2.0	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎	アナログ	エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/					燃料タンク	◎	スチール 200L
			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	木材						
						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック						デフロック		





特記事項 キャブ内汚れキズ。アイドリングストップ付。

記録簿 有 (H27.10~R1.11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	8			215/70R17.5	215/70R17.5		
—	—			—	—		
7	8	7	6	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		10	—	スペア		215/70R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本トレクス	72-130196-1	(不明)
【備考】 センターローラー。ラッシングレール1段。後部庫内作業灯2個。90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------