

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年11月	TKG-FD7JLAA	ドライバン	FD7JLA-14245
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
325,131km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,417 mm 幅：2,084 mm 高：2,430 mm 門高：2,235 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	○	アンテナ折れ	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		上物仕様			異音	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		床材質	／	木材	デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 ボデー看板消し跡有り

記録簿 有 (H27/5-R2/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
10	10	10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				4	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本トレクス	「72-130194-5」	平成25年11月
【備考】 ラッシング1段、センターローラー、天窓2ヶ、リア扉3枚折			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「13T120177N」	平成25年11月
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】