

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
UDトラックス	平成25年9月	QKG-CW5YL改	脱着式コンテナ車	CW5YL-10363		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
762,966km	450PS/331KW	M/T H/L 6速		エア-	長:5,820 mm 高:2,080 mm	幅:2,310 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	E/G リヤ付近滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	○
ギア抜け	◎	○
クラッチ	◎	○
異音	◎	○
オイル漏れ	◎	○
リターダ	／	○

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き カー

バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

▼ キャンビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	○	社外品レンズ
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
ミラー	○	左ステータビ

▼ 走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	

パワーステアリング	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	ステンレス 290L×2ヶ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ピニオンシール

特記事項 キャブ内汚れ傷。エア漏れあり。リヤバンパー右エンドカバー欠品。※RRデフ上部、トルクロッドブッシュ不良。
記録簿 有 (H26/9~R1/10)

タイヤ残量

単位：mm

	○	○	
	—	—	
○	○	○	○
○	○	○	○
スベア		—	—

タイヤサイズ





11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
—	—	—	—
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5

スベア

素材：スチール 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
脱着式コンテナ車	新明和工業	CCA1012-	平成25年(不明)
【備考】アームロール。 フルトレーラー連結装置付き。キャブ内操作リモコンあり。			
	白川鉄工	A10-280「66673」	平成25年10月
【備考】コンテナ。 28.5立米。 水抜き穴前後各1ヶ 前後上部丸カンフック2対 前面上部エビフック5ヶ 左側面下部チェーンフック1ヶ ※リヤ扉開閉ロック不良 ・各部腐食・亀裂あり。下部穴あき有り。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ