

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成25年9月	QKG-CW5YL改	脱着式コンテナ車	CW5YL-10363
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
875.154km	450PS/331KW	M/T H/L 12速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーケース CCVケースより漏れ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	後:左割れ
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	△	ウォーターポンプ 付近より漏れ。	P/W(助手席)	◎		ミラー	○	左ステータビ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	ステンレス 290L×2ヶ
ギア鳴き	◎		床材質	/		点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		上物仕様			異音	◎	
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	オイル漏れ	◎	
異音	◎		床材質	/		デフロック	◎	
オイル漏れ	◎		上物仕様					
リターダ	/		点検項目	結果	状態			

特記事項 ※エンジンかかり悪い。





記録簿 有 (H26/9~R1/10、R3/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	7			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
5	6	2	2	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
5	4	4	4	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア	—	—		スペア	—	—	—

素材: スチール 備考: スタッドレスタイヤ本混在。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
脱着式コンテナ車	新明和工業	CCA1012-22F 「F408423018」	平成25年(不明)
【備考】アームロール。 フルトレーラー連結装置付き。キャブ内操作リモコンあり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----